



On donne le dessin de la pièce selon la vue de face  
 La pièce est d'épaisseur constante de 1mm  
 On demande de dessiner la vue interrompue de la  
 pièce entre les limites prévues.

Placer sur la vue les cotes nécessaires pour la  
 fabrication de la pièce et que l'on ne peut pas  
 mesurer.

limite de la vue